

FISKHANTERINGSBORD (PROTOTYP FRAMTAGEN I PROJEKTET)

- Hög- och sänkbart fiskhanteringsbord tillverkat av livsmedelsplast; kan monteras på en eller två 660 l fiskkar. Hanteringsbordet har två lättöppnade/-stängda nedkastluckor samt sidoluckor som kan förses med rännor för t.ex. utkast.
- Gör det möjligt att sortera, avbloda och märka fiskar rak i ryggen.
- Fiskkaret kan utrustas med två sorteringslådor i metall; tömningsluckor finns i ändan av lådorna.
- Förflyttning av fiskhanteringsbordet med fiskkaren (in i och ut ur båten) kräver att fiskaren har tillgång till en hamnkran (eller båtcran)
- I ryssjefiske minskade fiskhanteringsbordet helt klart belastningen i fiskhanterarnas arbetsställningar när abborre, mört och gös fiskades. I testerna tog fiskhanteringsbordets förberedelse- och efterarbete något längre tid än i referensmetoderna, men i själva fiskhanteringen på båten gick arbetet i varje fall inte långsammare med fiskhanteringsbordet.



Testarnas omdömen – positiva erfarenheter

- Strålande arbetshöjd – minskar belastningen i arbetet
- Ergonomiskt bord – det går att arbeta med ryggen rak.
- Minskar de manuella lyften
- Bra material att underhålla
- Känns robust, men håller plastfogarna?
- Både sorteringsbordet och lådorna verkade hållbara
- Enkel rengöring med högtryckstvätt, förutom att luckorna då behöver öppnas
- Enkelt att tömma sorteringslådan via luckan och lådorna kan flyttas med kran – mindre belastning på ryggen och mer smidighet i arbetet

Testarnas omdömen – minus/att förbättra

- Förberedelse- och efterarbetet tar för lång tid, totalt sett blir det inte smidigare
- Full håv innebär rätt höga lyft upp på bordet
- Laxarna stannar inte på hanteringsbordet
- Fiskar kan komma ut via bordsluckorna; fiskar ska inte kunna komma ut genom luckorna
- Fiskhanteringsbordet kunde vara något lättare
- Stort och tungt – måste flyttas med kran och det tar tid
- För mycket rengöringsyta totalt sett
- Vitt material väldigt ljusst i solsken
- Kanske för små sorteringskärl för mängden mört
- Bordets styrdon lite felplacerade, borde vara närmare luckorna
- Hantering av fästtappen (höjdjustering) kräver styrka; handen kan hamna mellan bordet och karet
- Det borde finnas fler möjligheter att justera bordets lutning och styrdonen så att fiskarna inte hamnar så nära öppningarna
- En lucka skulle räcka, men det finns behov av ytterligare tre lådor i sorteringen
- Utkastrännan borde kanske vara närmare hanteraren
- Större lutning på utkastrännan kunde vara till hjälp så att fiskarna glider ner bättre
- Innerlådorna borde kunna lyftas så, att fiskarna glider ut av tyngdkraften
- Sorteringslådorna kunde ha lock så att de också kan användas utan bordet
- Lätta sorteringslådor skulle funka bättre
- Bordet kunde ha en botten av presenning eller nät

Testarnas övriga kommentarer vid intervjuerna

- Passar bäst för abborre, mört och gös utifrån tidigare erfarenhet av hanteringsbord
- Lyft in i/ut ur båten som en helhet (bord + fiskkar) funkar bäst
- Det är värt att fortsätta utvecklingen av hanteringsbordet



