

PIONER MULTI KATAMARANBÅT

- Polyetenbåt med port i fören
- Båtens längd 530 cm, bredd 215 cm
- Katamaranskrov
- Porten används med manuell vinsch
- Portbredd 92 cm
- Båtens lastförmåga 1 122 kg
- Plant båtgv 285 cm x 158 cm
- Testutrustning
 - Smal styrepulpet till vänster
 - Utombordsmotor Tohatsu 50 hk
 - Lanternmast
 - Säkerhetsstege
- Kroppsvibration uppmätt från sätet på samma nivå som i planbottnade aluminiumbåtar ($0,6 \text{ m/s}^2$) och klart större än i V-bottnade båtar
- Prisnivå med testutrustning 18 630 € (0 % moms) på hösten 2022



360 graders bild: <http://360.tts.fi/PionerMultiX>

Testarnas omdömen – positiva erfarenheter

- Bra och mångsidig även för kustfiske, tillräcklig för många jobb, bra för sin storlek
- Mycket stabil – klart stabilare än V-bottnade båtar

- Vinden tog förvånansvärt lite – båten håller riktningen bra vid upptagning av nät
- Kanten på precis rätt höjd för standard-PU-ryssja
- Porten hjälper oerhört mycket när större gods transporteras - spar ryggen
- Porten enkel att använda
- God bärförmåga, kommer upp bra i plan
- Den stora fören gör det möjligt att gå ända fram och ta tag i linor i vattnet utan att sträcka på sig samt "förstorar" båten
- Golvytan är fantastisk – mer får man inte in i de här måtten
- Båtgolvet är inte halt
- Bekvämt att köra, du får inte vatten på dig
- Ovala öppningar på sidorna en bra lösning för fiske

Testarnas omdömen – minus/att förbättra

- Något för liten för lasttransporter – en meter till på längden skulle även kunna förbättra körbarheten
- Pyssel att förtöja båten i fören
- Snålt med fästpunkter (bra att några finns); för att fästa fångstredskapen skulle det behövas en stadig fästpunkt (metallring e.d.)
- Raka innerkantspartier i båten skulle kunna ha enhetliga fäststänger
- Förens portlås besvärliga vid nätfiske därför att nät och rep fastnar; sätt en stänkskärm" e.d. som skydd på lås/utskjutande delar.
- I större nätfiske skulle det behövas en fästplatta i metall för nätdragmaskinen – helst fabriktillverkad – fram till höger
- En vindruta skulle behövas – gärna bredare än den smala styrpulpeten
- Lanternmasten på fel sida (bak till höger) med tanke på nätfiske

Testarnas övriga kommentarer vid intervjuerna

- Lurig att köra – lutar inte i svängarna
- Smal styrpulpets som är lagom stor – kan även sättas i mitten så att man kommer runt på bägge sidor
- Targabåge skulle vara en bättre lösning än lanternmasten – då kan du även fästa arbetsbelysning
- Kanske lite hög på utsidan för mjärdfiske
- Båten + utrustning verkade hållbar
- Motorn lagom stor (50 hk) i den här användningen
- Lämplighet för öppna havet ett frågetecken

